

ЧТО ДЕЛАТЬ?

В случае соприкосновения частей грузоподъемной машины, механизма или автомобильного транспорта с токоведущими частями электроустановки, находящимися под напряжением, водитель (машинист) должен

ПРИНЯТЬ МЕРЫ К БЫСТРЕЙШЕМУ РАЗРЫВУ ВОЗНИКШЕГО КОНТАКТА

и отведению подвижной части машины (механизма) от токоведущих частей.

8 м



ВОДИТЕЛЬ ОБЯЗАН ПРЕДУПРЕДИТЬ
окружающих о том, что машина
находится под напряжением

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ
СПУСКАТЬСЯ**

Важно!

с грузоподъемной машины,
механизма или автомобильного
транспорта на землю или подниматься на него,
а также прикасаться к нему, стоя на земле,
когда машина, механизм или автомобильный
транспорт остаются под напряжением
(сохраняется контакт с проводом).